

資料2 建物等リスト

【建物】

| No. | 区分 | 所在 | 家屋番号 | 構造 | 屋根 | 階数 | 床面積㎡ | 建築時期 | |
|-----|------------------|-----|---------|-----|-------------|----------|----------|----------------------------|-------------|
| 1 | 梨の木荘 | 戸狩石 | 5638番地イ | 未登記 | 木造 | 亜鉛メッキ鋼板葺 | 地下1階付平家建 | 1階250.09、地下1階3.31、合計253.40 | 平成9年3月31日 |
| | | | 5639番地 | | | | | | |
| | | | 5643番地 | | | | | | |
| | | | 5644番地1 | | | | | | |
| 2 | 望郷の湯、鞍掛の茶屋、いこいの家 | 戸狩石 | 5567番地1 | 未登記 | 木造 | 亜鉛メッキ鋼板葺 | 平家建 | 1階 559.94 | 昭和63年9月20日 |
| | | | 5563番地 | | | | | | |
| | | | 5561番地1 | | | | | | |
| | | | 5561番地2 | | | | | | |
| 3 | 排水処理施設（上） | 戸狩石 | 5575番地2 | 未登記 | 軽量鉄骨造 | 亜鉛メッキ鋼板葺 | 平家建 | 1階 16.00 | 昭和63年12月28日 |
| 4 | ヒートポンプ室 | 戸狩石 | 5555番地 | 未登記 | 鉄筋コンクリート造 | 陸屋根 | 平家建 | 1階 35.00 | 平成元年11月10日 |
| 5 | 脱衣室・露天（男） | 戸狩石 | 5566番地 | 未登記 | 木造 | 亜鉛メッキ鋼板葺 | 平家建 | 1階 26.50 | 昭和63年頃 |
| 6 | 脱衣室・露天（女） | 戸狩石 | 5571番地イ | 未登記 | 木造 | 亜鉛メッキ鋼板葺 | 平家建 | 1階 33.12 | 昭和63年頃 |
| 7 | ろ過施設 | 戸狩石 | 5576番地口 | 未登記 | 鉄筋コンクリート造 | 陸屋根 | 平家建 | 1階 20.35 | 平成2年頃 |
| 8 | 機械室（源泉施設） | 市ノ川 | 4987番地 | 未登記 | コンクリートブロック造 | 陸屋根 | 平家建 | 1階 12.04 | 昭和58年頃 |

※1 建設当時の平面図等は、参考図面1～参考図面5のとおりです。なお、当該図面は建設時に作成されたものであり、現在の建物の状況と相違する箇所がありますのでご注意ください。

※2 令和7年3月に内湯棟の天井梁が腐食により崩落したことを受け、内湯棟以外の建物の安全性を確認するため、建築基準法第12条第1項の規定に基づく建物調査を実施しました。本調査結果については、資料4-1～4-4のとおりですので、必ずご確認ください。

※3 源泉に係る資料として次の書類を必ずご確認ください。

資料5：源泉工事履歴

資料6：令和5年度孔内調査及び揚湯ポンプ入替工事報告書

資料7：平成29年度新源泉調査報告書

資料8：揚湯量の推移（R6～R8）

【備品】

| | 名称等 | 数量 | 設置場所 |
|----|------------------|----|---------------------|
| 1 | 給茶機 | 1 | いこいの家 |
| 2 | 東和レジスター・NR-3800F | 1 | いこいの家 |
| 3 | Wi-Fi設備 | 1 | いこいの家 |
| 4 | 温風ヒーター | 4 | いこいの家 |
| 5 | 座卓 | 10 | いこいの家・鞍掛の茶屋 |
| 6 | 灯油タンク | 1 | |
| 7 | 食堂用テーブル | 10 | 鞍掛家の茶屋 |
| 8 | 食堂用椅子 | 30 | 鞍掛家の茶屋 |
| 9 | 液晶テレビ | 6 | 梨の木荘 |
| 10 | 金庫 | 5 | 梨の木荘 |
| 11 | コピー機 | 1 | 本館 |
| 12 | ソフトクリーム機 | 1 | 第2駐車場倉庫 |
| 13 | 製氷機 | 1 | 厨房 |
| 14 | 冷蔵ショーケース | 2 | 第2駐車場倉庫 |
| 15 | 洗濯機 | 3 | 内湯（ろ過機倉庫、廊下）第2駐車場倉庫 |
| 16 | 一層シンク | 1 | 厨房 |
| 17 | 大型冷蔵庫 | 2 | 第2駐車場倉庫 |
| 18 | 排水溝付作業台 | 1 | 厨房 |
| 19 | 扉・棚付作業台 | 1 | 厨房 |
| 20 | ロッカー | 1 | 厨房 |